

3 – SOUDAGE DES ENDSTOPS ET DES THERMISTANCES

Le câblage des thermistances est simple : il n'y a pas de sens. Pensez aux gaines avant de souder.

Le câblage des Endstops est plus délicat : il ne faut pas se tromper entre les fils : PLUS, MOINS et SIGNAL. Si vous inversez sur la RAMPS (ou tout autre Board) **vous risquez de la cramer. !!!**

D'ordinaire, les couleurs des fils fournis sont ROUGE NOIR et JAUNE ou ROUGE NOIR BLEU.




Illustration 1: soudure des fils sur carte makerbot

**Vous retrouverez les repère « S » « + » et « - »
sur la carte de votre contrôleur (ramps)**

Soyez attentifs




Illustration 2: Soudure deux fils sur endstop direct