

```

/*
8 mars 2014.

1) Cablage 1/2 du L293D:
Pilotage motoreducteur
L293D PIN 1 => Arduino PIN 10 (PWM) / vers Aty pin 5
L293D PIN 2 => Arduino PIN 8 sens de rotation / vers Aty pin 12
L293D PIN 7 => Arduino PIN 7 sens de rotation / vers Aty pin 11
L293D PIN 16 => Alimentation du L293D en 5v
L293D PIN 3 et 6 => cablage vers motoreducteur DC
L293D PIN 8 => Alimentation Motoréducteur en (+V)
L293D PIN 4 et 5 => Masse (-V)
*/



/*
//Pour ARDUINO
int vitesseExtrudeur = 10; //Adresse 8 pin Aty 5 / Arduino D10 / PWM Variation de la vitesse
int sens1Moteur = 8; //Adresse 1 pin Aty 12 / Arduino D8 / sens de rotation 1
int sens2Moteur = 7; //Adresse 2 pin Aty 11 / Arduino D7 / sens de rotation 2
int variationExtrudeur = 1; //Adresse 0 pin Aty 13 / Arduino A1 / Résistance variable pour moteur
int rampelInterne = 2; //Adresse 3 pin Aty 10 / Arduino A2 / 2 inters avance et recule
int sondeTemperature = 5; //Adresse 4 pin Aty 9 / Arduino A5 / Sonde température extrudeur
int chauffeExtrudeur = 5; //Adresse 5 pin Aty 8 / Arduino D5 / Chauffage buse
int variationTemperature = 4; //Adresse 7 pin Aty 6 / Arduino A4 /Résistance variable pour chauffage
*/



//Pour ATTYNI
int vitesseExtrudeur = 8; //Adresse 8 pin Aty 5 / Arduino D10 / PWM Variation de la vitesse
int sens1Moteur = 1; //Adresse 1 pin Aty 12 / Arduino D8 / sens de rotation 1
int sens2Moteur = 2; //Adresse 2 pin Aty 11 / Arduino D7 / sens de rotation 2
int variationExtrudeur = 0; //Adresse 0 pin Aty 13 / Arduino A1 / Résistance variable pour moteur
int rampelInterne = 3; //Adresse 3 pin Aty 10 / Arduino A2 / 2 inters avance et recule
int sondeTemperature = 4; //Adresse 4 pin Aty 9 / Arduino A5 / Sonde température extrudeur
int chauffeExtrudeur = 5; //Adresse 5 pin Aty 8 / Arduino D5 / Chauffage buse
int variationTemperature = 7; //Adresse 7 pin Aty 6 / Arduino A4 /Résistance variable pour chauffage


int valeurVitesseExtrudeur = 0;
int valeurInterN = 0;
int valeurSondeTemperature = 0;
int consigneTemperature = 0;
int consigneVitesse = 0;
int ConsigneTemperature = 0;
int ConsigneVitesse = 0;
int coefSonde = 0;

void setup()
{
    pinMode(vitesseExtrudeur, OUTPUT);
    pinMode(sens1Moteur, OUTPUT);
    pinMode(sens2Moteur, OUTPUT);
    pinMode(variationExtrudeur, INPUT);
    pinMode(rampelInterne, INPUT);
    pinMode(sondeTemperature, INPUT);
    pinMode(chauffeExtrudeur, OUTPUT);
    pinMode(variationTemperature, INPUT);
} //fin void setup

void loop()
{
    //Pas besoin d'une gestion du rebond de touche, ce n'est pas utile
    //dans ce système.

    coefSonde = 10;
    valeurSondeTemperature = analogRead(sondeTemperature);
    ConsigneTemperature = analogRead(variationTemperature);
    valeurVitesseExtrudeur = analogRead(vitesseExtrudeur);
    valeurInterN = analogRead(rampelInterne);

    chauffeBuse();

    if ((valeurInterN >= 0) && (valeurInterN <= 30) && (valeurSondeTemperature*coefSonde >= ConsigneTemperature))
        {Moteur_Sens_Extrusion();}

    if ((valeurInterN >= 80) && (valeurInterN <= 160) && (valeurSondeTemperature*coefSonde >= ConsigneTemperature))
        {Moteur_Sens_Recul();}

    if (valeurInterN >= 800)
        {Arret_Moteur();}

    if (valeurSondeTemperature*coefSonde < ConsigneTemperature)
        {Arret_Moteur();}

} //fin void loop

***** DEBUT DES SOUS PROGRAMMES *****
void chauffeBuse ()
{
    if (valeurSondeTemperature*coefSonde < ConsigneTemperature)
    {
        analogWrite(chauffeExtrudeur, ConsigneTemperature);
    }
    else
    {
        analogWrite(chauffeExtrudeur, 0);
    }
} //*****
void Moteur_Sens_Extrusion ()
{
    digitalWrite(sens1Moteur, HIGH);
    digitalWrite(sens2Moteur, LOW);
    analogWrite(vitesseExtrudeur, valeurVitesseExtrudeur);
}
//*****
void Moteur_Sens_Recul ()
{
    digitalWrite(sens2Moteur, HIGH);
    digitalWrite(sens1Moteur, LOW);
    analogWrite(vitesseExtrudeur, valeurVitesseExtrudeur);
}
//*****
void Arret_Moteur ()
{
    digitalWrite(sens1Moteur, LOW);
    digitalWrite(sens2Moteur, LOW);
    analogWrite(vitesseExtrudeur, 0);
} //*****
***** FIN DES SOUS PROGRAMMES *****

```

