



Zusammenschaltung von 2/3 und mehr Spannungsquellen

ROT ist zwingend notwendig, andernfalls ist eine Quelle „Schwimmend“ Angeschaltet mit vollkommen unklaren Folgen.

Nicht funktionieren ist die einfachste Folge.

„Schwimmender“ betrieb der gesamten Schaltung führt über USB zu möglichen Störströmen mit Störungen im Datenverkehr. (im einfachsten Fall).

