

Abb. 2.2. Funkenerosives Senken - Darstellung der Phasen einer Funkenentladung




Abb. 2.7. Darstellung unterschiedlicher Entladungen mit ihren Auswirkungen auf Abtrag und Verschleiß

Fritz Klocke · Wilfried König

## Fertigungsverfahren 3

Abtragen, Generieren  
Lasermaterialbearbeitung

4., neu bearbeitete Auflage

Mit 226 Abbildungen

